



Detal architektoniczny do konserwacji wraz z elementami ciągnionymi oraz obróbką bacharską





Elewacja od strony ulicy Mazurskiej





Elewacja od strony ulicy Jana Pawła II- widoczne ubytki gzymsu





Widoczne uszkodzenia rur spustowych