

ZDJĘCIE **Ł**

1. – uszkodzenia schodów



ZDJĘCIE **M**

1. – uszkodzenia, ubytki



ZDJĘCIE **N**

1. – ubytki, uszkodzenia gzymsu

UWAGA:
- obróbki blacharskie dolnego gzymsu (podokiennego) drugiego piętra – 90% uszkodzeń,
- liczne drobne uszkodzenia tynku, opasek okiennych oraz detali architektonicznych