


Płn



podwórko wewnętrzne  
(obszar objęty opracowaniem)

# INWENTARYZACJA:

## PLAN SYTUACYJNY

**INWESTYCJA:** Ekspertyza techniczna oceniająca stan istniejący stropu i ścian piwnic zlokalizowanych pod dziedzińcem wraz z projektem naprawy

**ADRES INWESTYCJI:** dz. nr 106, obręb 1029, Szczecin  
ul. Małopolska 15

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA opracował:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	

**PRACOWNIA  
PROJEKTOWA  
MIŁO7**

www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl  
ul. Sowńskiego 24, 70-236 Szczecin  
tel/fax 914319926, kom. 608031884

**DATA:** 12.2017

**SKALA:** -----

**NR RYS.:** I/1