WYKAZ USZKODZEŃ ELEWACJI FRONTOWEJ - OPIS I ZDJĘCIA DO RYSUNKÓW I/4-I/7

1.OBIEKT:

„REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI

SZCZECIN-NIEBUSZEWO”

2.ADRES :

AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 37

DZIAŁKA NR 181, OBRĘB 1025

3.INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

UL. MAŁOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN

3.PROJEKTANT:

MGR INŻ. BERNADETA BLESCHKE
UL. KS. ANASTAZJI 12/4, SZCZECIN



ZDJĘCIE **A**

1. – ubytki tynku
2. – duży zaciek



ZDJĘCIE **B**

1. – uszkodzenia detalu tympanonu
2. – ubytki w gzymsie oraz uszkodzenia detalu
3. – ubytki w gzymsie oraz uszkodzenia detalu
4. – brak detalu, dekoracji
5. – uszkodzenia gzymsu, brak obróbki blacharskiej
6. – uszkodzenia, ubytki w gzymsie